

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดการซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์
ยี่ห้อ GE Healthcare เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๒๔/๒๕๕๖ ID:๖๐๔๖๙
จำนวน ๑ เครื่อง

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm สามารถทำงานได้ตามปกติ

๒. ความต้องการ

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm มีอาการเสีย คือ มีเสียงดังกว่าปกติที่ Tube และ เครื่องตรวจจับ
อุณหภูมิของ Tube เร็วกว่าปกติทำให้แสดงผลไม่ถูกต้อง จึงขอทำการเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้

๒.๑ Tube Xray ตัวสร้างรังสีเอ็กซ์เรย์

๒.๒ Temperature sensor ตัววัดอุณหภูมิของตัวหลอดเอ็กซ์เรย์

๓. คุณสมบัติด้านเทคนิค

๓.๑ Tube Xray ตัวสร้างรังสีเอ็กซ์เรย์

๓.๒ Temperature sensor ตัววัดอุณหภูมิของตัวหลอดเอ็กซ์เรย์ ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิของตัว
หลอดเอ็กซ์เรย์ขณะใช้งาน

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑. อะไหล่ที่นำมาส่งมอบต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒. ติดตั้งโดยวิศวกรของบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญ

๔.๓. รับประกันหลังการซ่อมเป็นเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายปรีชา แก้วกัญญา) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวณัฐรวดี เวียงเพิ่ม) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวจินตนา ชินาภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ