

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ เกียรติชาติ
ID:๓๘๒๖๓ หมายเลขเครื่อง A๔-๑๒๒N๒๕๐๒๘ ติดตั้ง ณ อาคาร ๑ (ตึกศัลยกรรม)

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ อาคาร ๑ ยี่ห้อเกียรติชาติ ID:๓๘๒๖๓
หมายเลขเครื่อง A๔-๑๒๒N๒๕๐๒๘

๒. ข้อกำหนดเฉพาะจ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ อาคาร ๑ ยี่ห้อ เกียรติชาติ ID:๓๘๒๖๓
หมายเลขเครื่อง A๔-๑๒๒N๒๕๐๒๘

- เปลี่ยนชุดกลอนประตู ๑ ตัว ✓
- เปลี่ยนชุดจอดชั้น ขึ้น-ลง ๒ ตัว ✓
- ตรวจสอบการทำงานลิฟท์โดยสาร ✓
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสารระบบ Traction Drive
ตัวที่ ๓ ยี่ห้อ PIONEER ID:๓๕๓๕๒ หมายเลขเครื่อง ๐๐๗-๐๕ ติดตั้ง ณ อาคารจอดรถ

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสารระบบ Traction Drive ตัวที่ ๓ อาคารจอดรถ หมายเลขเครื่อง ๐๐๗-๐๕

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสารระบบ Traction Drive ตัวที่ ๓

อาคารจอดรถ หมายเลขเครื่อง ๐๐๗-๐๕

- ซ่อมชุด inverter รุ่น YASKAWA CIMR-G๗A๔๗P๕ ๗.๕ KW ๔๐๐ v จำนวน ๑ ชุด
- ตรวจสอบการทำงานของระบบขับเคลื่อนลิฟท์และการทำงานของลิฟท์
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ VERTICAL ID:๓๘๒๕๙
หมายเลขเครื่อง NO.๒๔๑๓ ติดตั้ง ณ อาคารอุบัติเหตุวิซิต

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารอุบัติเหตุวิซิต ยี่ห้อ Vertical ID ๓๘๒๕๙
หมายเลขเครื่อง NO.๒๔๑๓

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารอุบัติเหตุวิซิต

- เปลี่ยน Motor door operator จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยน Belt motor door operator จำนวน ๑ ชุด
- ตรวจสอบการทำงานระบบควบคุมลิฟต์โดยสาร
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ VERTICAL ID:๓๘๒๕๕ หมายเลขเครื่อง SKE-๘๕CF๒ ติดตั้ง ณ อาคาร ๖ (พระวอ-พระตา)

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ VERTICAL ID:๓๘๒๕๕ หมายเลขเครื่อง SKE-๘๕CF๒ ติดตั้ง ณ อาคาร ๖ (พระวอ-พระตา)

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ VERTICAL ID:๓๘๒๕๕ หมายเลขเครื่อง SKE-๘๕CF๒ ติดตั้ง ณ อาคาร ๖ (พระวอ-พระตา)

- ซ่อมแผงวงจรไฟฟ้าควบคุมลิฟท์ Board MPU จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยนชุดสำหรับตัดสัญญาณจอดชั้นลิฟท์ Photo sensor (IPU,IPD,DZ) จำนวน ๑ ชุด
- ตรวจสอบเช็คการทำงานระบบควบคุมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ OTIS ID:๓๘๒๕๖
หมายเลขเครื่อง ๗๗E๓๙๘๗ ติดตั้ง ณ อาคาร ๗ (อาคารปทุม วรราชสุริยวงษ์)

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ OTIS ID:๓๘๒๕๖ หมายเลขเครื่อง ๗๗E๓๙๘๗ ติดตั้ง ณ อาคาร ๗
(อาคารปทุม วรราชสุริยวงษ์)

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ OTIS ID:๓๘๒๕๖ หมายเลขเครื่อง ๗๗E๓๙๘๗
ติดตั้ง ณ อาคาร ๗ (อาคารปทุม วรราชสุริยวงษ์)

- ซ่อมแผงวงจรบอร์ด PIB II จำนวน ๑ แผง
- ซ่อมแผงวงจรบอร์ด VFB II จำนวน ๑ แผง
- ตรวจสอบการทำงานของแผงวงจรและลิฟท์โดยสาร
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)

ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายอภิศักดิ์ ทองมี)

นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ ๓ ID:๖๒๓๒๐
เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น

๑. ข้อกำหนดทั่วไป


จ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ ๓ ID:๖๒๓๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖
ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ ๓ ID:๖๒๓๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-
๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น

- เปลี่ยนไกด์ชัวร์ ประคองรางด้านประตูลิฟต์ จำนวน ๔ ชุด
- ตรวจสอบเช็คการทำงานของประตูลิฟต์โดยสาร
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงวงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ ๔ ID:๖๓๔๗๙
เลขครุภัณฑ์๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๗/๒๕๕๖ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ ๔ ID:๖๓๔๗๙ เลขครุภัณฑ์๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๗/๒๕๕๖
ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ ๔ ID:๖๓๔๗๙ เลขครุภัณฑ์๐๐๐๒-๐๐๑-
๐๐๐๑/๐๐๐๗/๒๕๕๖ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น

- เปลี่ยนสลิงเซฟตี้ Governor rope ขนาด ๘ mm. จำนวน ๖๕ เมตร
- เปลี่ยนชุด Tension pulley governor ด้านล่างกันบ่อลิฟท์ จำนวน ๑ ชุด
- ตรวจสอบเช็คการทำงานของระบบลิฟท์และประตูลิฟท์โดยสาร
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๙
ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิชิราลงกรณ์ ชั้น ๑ ห้องบัตร

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๙ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิชิราลงกรณ์
ชั้น ๑ ห้องบัตร

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๙ ติดตั้ง ณ อาคาร
๕๐ พรรษามหาวิชิราลงกรณ์ ชั้น ๑ ห้องบัตร

- เปลี่ยนสลิงดึงประตูลิฟต์ขนาด ๔ mm. จำนวน ๑ เส้น
- ตรวจสอบเช็คการทำงานของประตูลิฟต์โดยสาร
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ระบบ
GEAR TRACTION ยี่ห้อ PIONEER ID:๑๘๓๗๐ หมายเลขเครื่อง ๐๔E๐๑๖๔
ติดตั้ง ณ อาคารสงฆ์อาพาธ

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ระบบ GEAR TRACTION ยี่ห้อ PIONEER ID:๑๘๓๗๐
หมายเลขเครื่อง ๐๔E๐๑๖๔ ติดตั้ง ณ อาคารสงฆ์อาพาธ

๒. ข้อกำหนดเฉพาะจ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ระบบ GEAR TRACTION ยี่ห้อ PIONEER
ID:๑๘๓๗๐ หมายเลขเครื่อง ๐๔E๐๑๖๔ ติดตั้ง ณ อาคารสงฆ์อาพาธ

- เปลี่ยนแผงควบคุมลิฟท์ ติดตั้งบนตู้ลิฟท์ COR TOP BOARD จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยนแผงควบคุมชุดปุ่มกดภายในตู้ COR CALL BOARD จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยนแผงควบคุมชุดปุ่มกดภายในตู้ COR CALL BOARD สำหรับคนพิการ ๑ ชุด
- ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมปุ่มกดภายในตู้และการทำงานลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงวงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ตัวที่ ๓ ยี่ห้อ HITACHI ID ๓๘๒๔๖ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๑๕ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ ชั้น ๗

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ตัวที่ ๓ ยี่ห้อ HITACHI ID ๓๘๒๔๖ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๑๕ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ ชั้น ๗

๒. ข้อกำหนดเฉพาะงานจ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ตัวที่ ๓ ยี่ห้อ HITACHI ID ๓๘๒๔๖ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๑๕ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ ชั้น ๗

- เปลี่ยนปุ่มกดขึ้นลง ของแผงปุ่มกดหน้าลิฟท์ จำนวน ๕ ชุด
- ตรวจสอบเช็คการทำงานระบบปุ่มกดขึ้น-ลง
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๕
หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๓๘ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิราลงกรณ์

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๕ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๓๘
ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิราลงกรณ์

๒. ข้อกำหนดเฉพาะการจ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๕ หมายเลขเครื่อง
CC๐๙๓๓๘ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิราลงกรณ์

- เปลี่ยนปุ่มกดขึ้นลง ของแผงปุ่มกดหน้าลิฟท์ จำนวน ๕ ชุด
- ตรวจสอบเช็คการทำงานระบบปุ่มกดขึ้น-ลง
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาจ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID ๓๘๒๔๔ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๔๖ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิชิราลงกรณ์

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID ๓๘๒๔๔ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๔๖ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิชิราลงกรณ์

๒. ข้อกำหนดเฉพาะ จ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID ๓๘๒๔๔ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๔๖อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิชิราลงกรณ์

- เปลี่ยนปุ่มกดขึ้นลง ของแผงปุ่มกดหน้าลิฟท์ จำนวน ๕ ชุด
- ตรวจเช็คการทำงานระบบปุ่มกดขึ้น-ลง
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปุนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้
 ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๗ หมายเลขเครื่อง CCo๙๔๙๙ ติดตั้ง ณ
 ตัดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิชิราลงกรณ์

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๗ หมายเลขเครื่อง CCo๙๔๙๙ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิชิราลงกรณ์

๒. ข้อกำหนดเฉพาะจ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๗ หมายเลขเครื่อง CCo๙๔๙๙ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิชิราลงกรณ์

- เปลี่ยนลูกล้อประตูชานพัก Hanger Roller จำนวน ๑๐ ชุด
- เปลี่ยนปุ่มกดขึ้นลง ของแผงปุ่มกดหน้าลิฟท์ จำนวน ๒ ชุด
- ตรวจสอบเช็คการทำงานของประตูและระบบปุ่มกดขึ้น-ลง
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงวงดี)
 นายช่างเทคนิคชำนาญาน



(นายทวี ครองยุติ)
 ช่างปูนระดับ๓(ลูกจ้างประจำ)



(นายถวิลศักดิ์ ทองมี)
 นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)