

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของการซ่อมเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้(X-RAY CARM)

หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๙/๐๐๐๒/๒๕๕๖ ID:๖๕๓๔๓

จำนวน ๑ เครื่อง ของห้องผ่าตัดอาคารวิชิต

คุณสมบัติของ Double roller

- เป็นล้อหลังของชุดตู้แสดงสัญญาณภาพ ขนาดล้อ ๔ ๑/๒ นิ้ว วัสดุทำจากไฟเบอร์ , เหล็กหล่อ

คุณสมบัติของ DBL castor f.central break+dir lock


- เป็นล้อหน้าด้านขวาของชุดตู้แสดงสัญญาณภาพพร้อมเบรกและสามารถล็อกที่ ๙๐ องศา
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ ๑๒.๕ CM

คุณสมบัติของ Double roller central break

- เป็นล้อหน้าด้านขวาของชุดตู้แสดงสัญญาณภาพพร้อมเบรก
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ ๑๒.๕ CM



(นายปรีดา อธิธรรมบุรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์)



(นายธีรพล เกาะเทียน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน