

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะจำเพาะเครื่องรายงานอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กซเรย์แบบดิจิทัล
ยี่ห้อ KONICA เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๗-๔๐๐๓/๐๐๐๑/๒๕๕๒ ID:๔๒๓๓๕

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

ซ่อมเครื่องรายงานอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กซเรย์แบบดิจิทัล ยี่ห้อ KONICA เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๗-๔๐๐๓/๐๐๐๑/๒๕๕๒ ID:๔๒๓๓๕ หน่วยงานรังสีวิทยา

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมเครื่องรายงานอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กซเรย์แบบดิจิทัล ยี่ห้อ KONICA เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๗-๔๐๐๓/๐๐๐๑/๒๕๕๒ ID:๔๒๓๓๕

- เปลี่ยน Photomultiplier filer Assy จำนวน ๑ ชุด
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน



นายสิทธิพร ศศิวรรณพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



นางนิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ



นายฉลาด แสงดี
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะซ่อมเครื่องฉีดสารที่บรังสีชนิด ๒ หัวฉีดแรงดันต่ำ ยี่ห้อ Mallinckrodt
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๕-๐๐๐๒/๐๐๐๑/๒๕๕๘ ID:๖๕๕๐๘


๑. ข้อกำหนดทั่วไป

ซ่อมเครื่องฉีดสารที่บรังสีชนิด ๒ หัวฉีดแรงดันต่ำ ยี่ห้อ Mallinckrodt เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๕-
๐๐๐๒/๐๐๐๑/๒๕๕๘ ID:๖๕๕๐๘ หน่วยงานรังสีวิทยา

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมเครื่องฉีดสารที่บรังสีชนิด ๒ หัวฉีดแรงดันต่ำ ยี่ห้อ Mallinckrodt

เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๕-๐๐๐๒/๐๐๐๑/๒๕๕๘ ID:๖๕๕๐๘

- เปลี่ยน Front Plate service KIT แทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยน ๒๐๐ Ml FACE จำนวน ๒ ชุด
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน



นายสิทธิพร ศศิวรรณพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



นางนิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ



นายฉลาด แสงวงดี
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน