

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ระบบ GEAR
TRACTION ยี่ห้อ PIONEER ID:๑๘๓๗๐ หมายเลขเครื่อง ๐๔E๐๑๖๔
ติดตั้ง ณ อาคารสงฆ์อาพาธ

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

ซ่อมลิฟต์เตียงคนไข้อาคารสงฆ์อาพาธ ยี่ห้อ PIONEER ID:๑๘๓๗๐
หมายเลขเครื่อง ๐๔E๐๑๖๔ ติดตั้ง ณ อาคารสงฆ์อาพาธ

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมลิฟต์ซ่อมลิฟต์เตียงคนไข้อาคารสงฆ์อาพาธ ยี่ห้อ PIONEER
ID:๑๘๓๗๐ หมายเลขเครื่อง ๐๔E๐๑๖๔ ติดตั้ง ณ อาคารสงฆ์อาพาธ

- เปลี่ยนสลิงขับเคลื่อนลิฟต์ ขนาด ๑๒ มิลลิเมตร ความยาวเส้นละ ๓๕ เมตร จำนวน ๖ ชุด
- ทดสอบการทำงานของลิฟต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างดี
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมปรับปรุงไม่น้อย ๑๒ เดือน



(นายฉลาด แสงชัย)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ ๓ (ลูกจ้างประจำ)



(นายวิไลศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI
ID:๓๘๒๔๖ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๑๕ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิมลราษฎร์ ตำบล ๓

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

ซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๖ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๓๑๕ ติดตั้ง ณ
อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิมลราษฎร์ ตำบล ๓

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมลิฟท์ซ่อมลิฟท์เตียงคนไข้อาคารสงฆ์อาพาธ ยี่ห้อ PIONEER ID:๑๘๓๗๐ หมายเลขเครื่อง ๐๔E๐๑๖๔ ติดตั้ง ณ อาคารสงฆ์อาพาธ

- เปลี่ยนชุดม่านลำแสง INFRAREB LIGHT CURTRINS ป้องกันประตูหนีบ จำนวน ๑ ชุด
- ทดสอบการทำงานของม่านลำแสงให้สามารถใช้งานได้อย่างดี
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมปรับปรุงไม่น้อย ๑๒ เดือน



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ ๓ (ลูกจ้างประจำ)



(นายวิสิทธิ์ ทงมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๗
หมายเลขเครื่อง CC๐๙๔๙๙ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิธานศิริราชภรณ์ ตัวที่ ๔

๒. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๗ หมายเลขเครื่อง CC๐๙๔๙๙
ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิธานศิริราชภรณ์ ตัวที่ ๔

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมลิฟท์ซ่อมลิฟท์เตียงคนไข้อาคารสงฆ์อาพาธ ยี่ห้อ PIONEER
ID:๑๘๓๗๐ หมายเลขเครื่อง ๐๔E๐๑๖๔ ติดตั้ง ณ อาคารสงฆ์อาพาธ

- เปลี่ยนชุดม่านลำแสง INFRAREB LIGHT CURTRINS ป้องกันประตูหนีบ จำนวน ๑ ชุด
- ทดสอบการทำงานของม่านลำแสงให้สามารถใช้งานได้อย่างดี
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมปรับปรุงไม่น้อย ๑๒ เดือน



(นายฉลาด แสงดี)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)

ช่างปูนระดับ ๓ (ลูกจ้างประจำ)



(นางวิศศักดิ์ ทองมี)

นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมลิฟต์ส่งของ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๘
ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิราลงกรณ์

๓. ข้อกำหนดทั่วไป

ซ่อมลิฟต์ส่งของ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๘ ติดตั้ง ณ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิราลงกรณ์

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมลิฟต์ส่งของ ยี่ห้อ HITACHI ID:๓๘๒๔๘ ติดตั้ง ณ อาคาร
๕๐ พรรษามหาวิราลงกรณ์

- เปลี่ยน MAGNETIC CONTACTOR “U,D” H-๒๐/๒๒๐ VAC. พร้อม THERMAT OVERLOAD RELAY จำนวน ๒ ชุด
- พันขดลวดทองแดงมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ D/W จำนวน ๒ ชุด
- ทดสอบการทำงานของม่านลำแสงให้สามารถใช้งานได้อย่างดี
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมปรับปรุงไม่น้อย ๓๒ เดือน



(นายฉลาด แสงวงศ์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)
ช่างปูนระดับ ๓ (ลูกจ้างประจำ)



(นายวิศักดิ์ ทองมี)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)