

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่อง SPECT รุ่น VARICAM และ รุ่น SPx6 แบบไม่รวมอะไหล่
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังค์ อุบลราชธานี



ข้อกำหนดคุณลักษณะ

1. ให้บริการเป็นเวลา 1 ปี โดยรวมค่าแรงแต่ไม่รวมค่าอะไหล่
2. ต้องมีช่างและวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญ ผ่านการอบรมทางด้านเครื่อง SPECT มาโดยเฉพาะ
3. ช่างหรือวิศวกร มีหน้าที่ปรับแต่งหรือตรวจสอบ ทำความสะอาด หล่อลีน เครื่อง SPECT เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันทำสัญญา
4. กรณีเครื่อง SPECT เกิดขัดข้อง หรือมีปัญหาในการทำงาน ทางบริษัทต้องส่งช่างหรือวิศวกรมาตรวจสอบภายใน 5 วันทำการ และเครื่องต้องทำงานได้ไม่เกิน 15 วันทำการ ถ้าเกินกำหนดจากนี้ทางบริษัทต้องยินยอมให้เพิ่มระยะเวลาการดูแลเครื่อง SPECT เป็น 5 เท่า ของเวลาที่เครื่องหยุดทำการไป
5. กรณีช่างหรือวิศวกรของบริษัท จงใจหรือประมาทเลินเล่อ กระทำหรืองดในการกระทำใดๆ เป็นเหตุให้เครื่อง SPECT เสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ทางบริษัทต้องรับผิดชอบในการแก้ไขซ่อมแซม ให้เครื่องกลับมาทำงานได้ปกติตั้งเดิม
6. กรณีมี hardware, software version ใหม่ๆ สำหรับเครื่อง ทางบริษัทต้อง upgrade ให้โดยไม่คิดมูลค่า

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายเจนฤทธิ์ วิเศษ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายดุสิต หรุ่นโพธิ์) นักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ