

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดมากกว่า ๕๐๐ mA
ยี่ห้อ SHIMADZU เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๑๔/๒๕๕๕ ID:๕๕๕๘๔
ของกลุ่มงานรังสีวิทยา (X-RAY)

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดมากกว่า ๕๐๐ mA ยี่ห้อ SHIMADZU เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๑๔/๒๕๕๕ ID:๕๕๕๘๔ ของกลุ่มงานรังสีวิทยา (X-RAY) สามารถใช้งานได้ปกติ

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดมากกว่า ๕๐๐ mA ยี่ห้อ SHIMADZU เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๑๔/๒๕๕๕ ID:๕๕๕๘๔ ของกลุ่มงานรังสีวิทยา (X-RAY)

- เปลี่ยนหลอดเอกซเรย์ จำนวน ๑ ชุด
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่และการซ่อมไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน

(นายสิทธิพร ศติวรรณพงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(นายพรมแดน นาระนะ)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน