

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น
ในรายการ ลิฟต์โดยสาร หมายเลข ๑ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๔/๒๕๕๖ ID:๖๒๓๑๘

1. ข้อกำหนดทั่วไป


ซ่อมลิฟต์เพียงคนไข้ ยี่ห้อ PIONEER อาคารอายุรกรรม ตัวที่ ๑

2. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมลิฟต์เพียงคนไข้ ยี่ห้อ PIONEER อาคารอายุรกรรม ตัวที่ ๑

- เปลี่ยนระบบคอนโทรลลิฟต์ใหม่แบบ Microprocessor Control AC-VVVF โดยใช้ Inverter ขนาด ๑๕ KW. ๓๓ A. จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยนแผงไฟบอกชั้นแบบ Dot Matrix ในลิฟต์และนอกชั้นใหม่ จำนวน ๙ ชุด
- เปลี่ยนชุดควบคุมมอเตอร์เปิด-ปิดประตูลิฟต์ใหม่แบบ AC-VF จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ (ARD) จำนวน ๑ ชุด
- ทดสอบระบบการทำงานและความปลอดภัยของลิฟต์ พร้อม Test Load ใหม่ให้คณะกรรมการตรวจรับดูและยอมรับ
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันซ่อมไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน



นายฉลาด แสงดี
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



นายทวี ครองยุติ
ช่างปูนระดับ ๓(ลูกจ้างประจำ)



นายถวิลศักดิ์ ทองมี
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น
ในรายการ ลิฟต์โดยสาร หมายเลข ๒ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๕/๒๕๕๖ ID:๖๒๓๑๙

1. ข้อกำหนดทั่วไป


ซ่อมลิฟต์เตียงคนไข้ ยี่ห้อ PIONEER อาคารอายุรกรรม ตัวที่ ๒

2. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมลิฟต์เตียงคนไข้ ยี่ห้อ PIONEER อาคารอายุรกรรม ตัวที่ ๒

- เปลี่ยนระบบคอนโทรลลิฟต์ใหม่แบบ Microprocessor Control AC-WVF โดยใช้ Inverter ขนาด ๑๕ KW. ๓๓ A. จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยนแผงไฟบอกชั้นแบบ Dot Matrix ในลิฟต์และนอกชั้นใหม่ จำนวน ๖ ชุด
- เปลี่ยนชุดควบคุมมอเตอร์เปิด-ปิดประตูลิฟต์ใหม่แบบ AC-VF จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ (ARD) จำนวน ๑ ชุด
- ทดสอบระบบการทำงานและความปลอดภัยของลิฟต์ พร้อม Test Load ใหม่
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันซ่อมไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน



นายฉลาด แสงวงดี
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



นายทวี ครองยุติ
ช่างปูนระดับ ๓(ลูกจ้างประจำ)



นายวิศศักดิ์ ทองมี
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)