

## โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่บันไดเลื่อนทางลงชั้น ๒

อาคาร ๕๐ พระรามมหาวิราลงกรณ จำนวน ๑ ชุด

1. เปลี่ยนราวมือจับ ( Handrail ) สีดำ ความยาว 23.59 เมตร จำนวน 2 เส้น
2. เปลี่ยนลูกล้อขับเคลื่อนด้านใน ( Driving Roller ) จำนวน 6 ลูก
3. เปลี่ยนลูกล้อขับเคลื่อนด้านหลัง ( Support Roller ) จำนวน 6 ลูก
4. เปลี่ยนแผ่นพลาสติกประคองราวมือด้านบนโครงกระจก ( Plastic Guide ) จำนวน 2 ชุด
5. เปลี่ยนแผ่นประคองราวมือด้านใน ( Nil on Guide ) จำนวน 8 ชุด
6. เปลี่ยนเฟืองล้อขับเคลื่อน - เฟืองปรับตั้ง ( Sprocket ) จำนวน 12 ชุด
7. เปลี่ยนโซ่ขับเคลื่อนราวมือ ( Handrail Drive Chain ) จำนวน 4 ชุด
8. รับประกันผลงานและอะไหล่ที่เปลี่ยน 2 ปี
9. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน



(นายปรีดา อธิธรรมบุรณ์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์



(นายพีระวัฒน์ ทวีชัยธนสกุล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายฉลาด แสงวงดี)  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน