

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล  
ยี่ห้อ DR TECH เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๒-๔๒๐๖/๐๐๑๐/๒๕๕๕ ID:๕๕๓๐๖  
ของกรุงเทพมหานครรังสีวิทยา (X-RAY)

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ยี่ห้อ DR TECH เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๒-๔๒๐๖/๐๐๑๐/๒๕๕๕ ID:๕๕๓๐๖ ของกรุงเทพมหานครรังสีวิทยา (X-RAY) สามารถใช้งานได้ปกติ

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ยี่ห้อ DR TECH เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๒-๔๒๐๖/๐๐๑๐/๒๕๕๕ ID:๕๕๓๐๖ ของกรุงเทพมหานครรังสีวิทยา (X-RAY)

- ซ่อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่และการซ่อมไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายสิทธิพร ศศิวรรณพงศ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นายฉลาด แสงดี)  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายพรมแดน นาร์ณะ)  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน