

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ Simel
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๙-๒๖๒๒/๐๐๐๑/๒๕๓๙ ID:๓๘๙๕๐
ติดตั้ง ณ งานผลิตยาปราศจากเชื้อ

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ๕๐ แรงม้า ยี่ห้อ Simel เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๙-๒๖๒๒/๐๐๐๑/๒๕๓๙ ID:๓๘๙๕๐ ติดตั้ง ณ งานผลิตยาปราศจากเชื้อ

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ๕๐ แรงม้า ยี่ห้อ Simel เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๙-๒๖๒๒/๐๐๐๑/๒๕๓๙ ID:๓๘๙๕๐ ติดตั้ง ณ งานผลิตยาปราศจากเชื้อ

- เปลี่ยนท่อไพขนาด ๒ นิ้ว หนา ๒.๙ มิลลิเมตร
- ถอดเปลี่ยนท่อโดยการตัดเจียรหัวท้าย
- เปลี่ยนประเก็นด้านหน้าเครื่อง
- เปลี่ยนประเก็นด้านหลังเครื่อง
- เปลี่ยนหลอดแก้วพร้อมซิลยาง ๑ ชุด
- ประกอบท่อไฟโดยการเบงบานหน้าหลัง
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการอะไหล่และซ่อมไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงวดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายณัฐพล ตั้งศิริวัฒนกุล)
วิศวกรไฟฟ้า(พนักงานราชการ)



(นายนันทวุท แดงทน)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)