

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

จ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ X-RAY CARM ยี่ห้อ SIEMENS ID:๖๕๓๔๓
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๙/๐๐๐๒/๒๕๕๖ หมายเลขเครื่อง HXCO๐๐๙๗๙๘

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

- ซ่อมเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ X-RAY CARM ยี่ห้อ SIEMENS ID:๖๕๓๔๓ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๙/๐๐๐๒/๒๕๕๖ หมายเลขเครื่อง HXCO๐๐๙๗๙๘

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ X-RAY CARM ยี่ห้อ SIEMENS

- เปลี่ยน C Arm Cable Co๖ จำนวน ๑ รายการ
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการอะไหล่และการซ่อมไม่น้อยกว่า ๖ เดือน



(นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางสุกัญญา คุณมี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายพรมแดน นารณะ)
นายช่างเทคนิคชำนาญาน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
จ้างเหมาซ่อมเครื่องฉีดสี ยี่ห้อ Mallincksood ID:๗๓๙๖๗
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๕-๑๐๑๖/๐๐๐๑/๒๕๕๓ หมายเลขเครื่อง Clo๔๐๙Co๖๑

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

- จ้างเหมาซ่อมเครื่องฉีดสี ยี่ห้อ Mallincksood ID:๗๓๙๖๗ เลขครุภัณฑ์
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๕-๑๐๑๖/๐๐๐๑/๒๕๕๓ หมายเลขเครื่อง Clo๔๐๙Co๖๑

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมเครื่องฉีดสี ยี่ห้อ Mallincksood ID:๗๓๙๖๗ เลขครุภัณฑ์
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๕-๑๐๑๖/๐๐๐๑/๒๕๕๓ หมายเลขเครื่อง Clo๔๐๙Co๖๑

- Servo Interface PCB จำนวน ๑ รายการ
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการอะไหล่และการซ่อมไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน

(นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางสุกัญญา คุณมี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายพรมแดน นารณะ)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน