



แปลนระบบเครื่องปรับอากาศ

Scale  
1:100

งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม  
ฝ่ายติดตั้งบำรุงรักษา  
  
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ : ปรับปรุงก่อสร้างห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง  
สำรวจ / งานแบบ : นายวงศ์ วิรุฬบุตร  
หัวหน้างาน : นายอลาด แสงวงศ์  
หัวหน้าฝ่าย : นางสาวพ็อนันท์ สุขลักษณะ  
ตรวจสอบแบบ : นายฤกษ์ณะ สิงห์เรือง  
ผู้อำนวยการ : นายแพทย์ชลิต ทอประยูร

เจ้าของโครงการ : กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก  
สถานที่ : อาคารผู้ป่วยใน (ตึก 4 ชั้น 1)

แสดงแบบ : แปลนระบบเครื่องปรับอากาศ

แบบเลขที่ : 009/59  
แผ่นที่/จำนวน : 13/16