

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ID:๖๒๓๒๐

เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖ ตัวที่ ๓ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

เพื่อให้ลิฟท์โดยสาร ID:๖๒๓๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖ ตัวที่ ๓ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น สามารถใช้งานได้ปกติ

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ID:๖๒๓๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖ ตัวที่ ๓ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น

๒.๑ เปลี่ยนปุ่มกดเรียกลิฟต์ ภายในตู้โดยสารพร้อมปุ่มกดเรียกลิฟต์ของแผงปุ่มกดคนพิการ จำนวน ๒๒ ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ปุ่มกด หมายเลข G,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗
- ปุ่มกดเร่งประตูเปิดปิด Door open and Door close
- ปุ่มกดหยุดการทำงาน Door Hold

๒.๒ เปลี่ยนปุ่มกดเรียกลิฟต์ “ลูกศรขึ้น-ลง” ของแผงปุ่มกดหน้าชั้น G-๗ จำนวน ๒๘ ชุด

๒.๓ ตรวจสอบเช็คการทำงานของปุ่มกดและประตูลิฟต์โดยสาร

๒.๔ ผู้รับจ้างต้องรับประกันงานซ่อมไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

๒.๕ ผู้รับจ้างต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงวงดี)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายทวี ครองยุติ)

ช่างปูนระดับ ๓ (ลูกจ้างประจำ)



(นายณัฐพล ตั้งศิริวัฒนกุล)

วิศวกรไฟฟ้า(พนักงานราชการ)